TII: quietschende Bremsen beim Rückwärtsfahren

Beitrag von „Arndt“ vom 27. Oktober 2012 um 18:05

> Zitat von khclp
>
> Moin Stephan,
> da kann ich nicht drueber klagen, finde aber, das es mich nicht wirklich verwundert, zumal ja die Bremsen 7L* verbaut sind.
> Abhilfe sollte ansich wie folgt sein.
> Raeder runter, gruendlich reinigen, Belaege ausbauen und an den Metall zu Metall Auflageflaechen Belag/Sattel und Rueckseite des Belages (wo der Kolben auf drueckt) mit Kupferfett einpinseln. Mache ich seit ewigen Jahren so und hatte auch noch nie quietschende Bremsen
> LG Kurt
>
>

Hallo Kurt,

hat die Werkstatt bei mir im letzten Herbst gemacht. Hat 2 Tage funktioniert.