Abgas Werkstatt Drucksensor2

Beitrag von „dieseldriver“ vom 22. November 2012 um 15:25

> Zitat von Trixi2
>
> HalloTF,habe nun alle alten Berichte gelesenProbleme hatten ja schon einige nur Lösungen sind kaum enthalten. Abgas Werkstatt kommt haüfiger im Display zweimal Auslesen keine Fehler im Speicher, gestern mit laufendem Motor auslesen lassen, nun kommt Drucksensor2 für Abgas-G451.Nach Reperaturanleitung kommt vom Partikelfilter bis zum Sensor sind Dichtheitsgeprüft, kann nur mit Motorausbau behoben werden,gibs da noch nee andere Lösung?
> Warnleute ist ja gelb kann ich so auch weiterfahren? oder wer weiss was passiert. V10 BJ 05/2005 94Tkm bei 92Tkm wurde die Aschebeladung mit jeweils 131g ausgelesen. gruß reinhold

Hallo Reinhold,

ist schon etwas länger her, aber kannst du uns bitte kurz berichten ob und wenn ja wie das Problem gelöst wurde.

Danke + Gruß
Dieter