iPhone kann auch mit der Premium FSE funktionieren

Beitrag von „a_friend“ vom 22. November 2012 um 16:09

Hallo Tomato,

kannst Du vielleicht beim nächsten Staubsaugen auf das Steuergerät schauen und die Teilenummer bekanntgeben?

Fubnktioniert auch die Telefonanzeige im Kombiinstrument?

Ich selber habe ein modifiziertes 7P Steuergerät, das bis auf die Bedienung mit MFL funktioniert aber einen permanenten Fehler in der Bordelektronik speichert.

Gruß

a_friend