Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Hermann 051166“ vom 28. November 2012 um 14:19

Hallo

So habe mit meinem Sohn die Welle wieder eingebaut in 18min. und sie funktioniert wie eh und je keine unwucht und kein schlagen oder sonstiges geräuch,bin wieder glücklich.

LG
Hermann