Scheiben beschlagen ... T2 - 12T KM runter ...

Beitrag von „Sittingbull“ vom 9. Dezember 2012 um 13:18

> Zitat von khclp
>
> mein meinte aber, es sei was in Arbeit und es soll wohl auch ein Versuch gemacht werden, am Abstreifer was zu veraendern oder an der Scheibenfuehrung.

Hallo Kurt,

danke für den Hinweis. Dann wird sich meine Liste mit den Mängeln wohl um einen Punkt verlängern

Grüße von Stephan