Luftfederung defekt...

Beitrag von „Humvee“ vom 9. Januar 2013 um 00:43

Zur Info

Die Sicherung für das Relais des Kompressors sitzt ab Nov.2007 nicht mehr unter dem Fahrersitz, sondern im Sicherungskasten B Schalttafel links auf Platz 57

Hier sieht man beim Modell 2010 das die Sicherung nicht mehr unter dem Sitz zu finden ist.
Und ja, ich habe Lufe.

2012-12-11 16.57.45 - Kopie.jpg