Fahrertür schließt nicht

Beitrag von „Fisch“ vom 16. Januar 2013 um 08:43

Hallo Hannes,
das Problem habe ich seit Montag auf und komme eben von meinem der mir die gleiche Erklärung lieferte. Vor einem Monat in Schweden bei bis zu -32 Grad hatte
ich keinerlei Probleme. Es muss also wirklich an der hohen Feuchtigkeit innerhalb der Tür aufgrund des dauernden Regens vor dem jetzigen Frost liegen. Nach langer Heizphase
der Standheizung oder längerer Fahrstrecke ist alles wieder ok. Montag musste ich mit zugehaltener Fahrertür losfahren, nach etwa 5 Kilometern schloss sie dann wieder wie
gewohnt. Mein hat mir vorhin auch erst einmal WD-40 in den Schließmechanismuss aller Türen gesprüht. Mal sehen ob es was hilft und die Tür zum Feierabend wieder aufgeht
und schließt. Ansonsten hilft wohl wirklich nur Verkleidung ab und mit einem Fön trocken legen. An der Mechanik ist da nichts defekt.
Gruß
Fisch