LAD5G Xenon-Steuergerät reparieren möglich?

Beitrag von „curio“ vom 15. Februar 2013 um 08:35

...als grobelektriker würd ich ja zuallererst die Hochspannungskomponeneten (Trafo/Kondensator) im Verdacht haben.Gerade Kondensatoren neigen ja ein wenig zum altern...

Viel Erfolg

Achim