Kabelbaum bzw. Leitungssatz im Automatikgetriebe 3,0TDi V6 tauschen

Beitrag von „catweasle“ vom 19. Februar 2013 um 12:49

> Zitat von curio
>
> ..hab ich noch vergessen:
>
> kann auch durch die Kapillaren der einzelnen Kupferfäden im Kabel kommen, da würde ein wenig lötzinn helfen 🙂
>
> Viel Erfolg
>
> Achim

Klasse die Idee mit dem Lötzinn! Danke biggrin: Image not found or type unknown

Gruß
Guido