iPhone Koppeln

Beitrag von „schumaniac“ vom 24. Mai 2013 um 22:42

Nabend zusammen ... ich habe mir sagen lassen, dass ein Steuergerät **7P6035730K** ebenfalls das Freisprech-Problem im Dicken beheben soll, und zusätzlich noch über VCDS angesprochen werden kann.

Hat zufällig jemand von euch solch ein Steuergerät verbaut und kann das bestätigen?