Bremsassistent, Fehlermeldung

Beitrag von „Dicker2005“ vom 1. Juni 2013 um 14:02

Fehler trat währen der Fahrt auf bei sehr engen Lenkeinschlag! da sollte eigentlich mit Spannung kein Problem (Lichtmaschine läd)sein oder ?
Ein früherer Meister von VW sagte mir es kam immer wieder vor das eine Art Sprengring rostet und brechen kann ,dann hat Sensor nicht mehr die Lage /Entfernung zum richtigen messen!
Habe recherchiert,das sind Sensoren von anderen VW`s
Wer kennt sich mit Sensoren von Toeuareg aus ,sehen die so aus ?

> Zitat von curio
>
> ...vielleicht ist auch die Batterie nicht mehr ganz frisch? Kündigt sich häufig durch erratische Elektronik an.
>
> Viel Erfolg
>
> Achim