V10 TDI - Ölverlust, Öl tropft auf DPF/Krümmer auf der Beifahrerseite

Beitrag von „haring“ vom 4. Juni 2013 um 11:47

Hallo v10brummer,

ich komme aus Heusenstamm und würde gerne die Werkstatt in Hanau kennenlernen. Kannst du mir eine Tel oder die Anschrift geben. Ich habe auch das Problem mit der Tandempumpe.

Danke