Startproblem V6 TDI bei warmen Motor

Beitrag von „Sebastian W.“ vom 13. Juni 2013 um 22:22

Hallo,

Startprobleme wieder da.

Tausche erstmal den neuen Injektor auf Garantie.
Dieser hat schon wieder 10ms.

Weiß einer zufällig was die Zeitangaben in den Messwertblöcken 72-77 genau bedeuten?

LG Basti