Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „coala“ vom 25. Juni 2013 um 15:07

> Zitat von der AG
>
> Hallo, ich habe auch grade die Dämpfer ausgetauscht. Weiß jemand ob man rechts links beachten muß?

Servus,

die Frage fällt dir ja früh ein :D;) Aber keine Sorge, die Gasfedern für links und rechts sind identisch.

Grüße
Robert