MEDIA-IN Nachrüstung getan, aber funktioniert nicht.

Beitrag von „martincvan“ vom 9. August 2013 um 10:32

Hallo alle, nur ein kurzes Update zur endgültigen Lösung meiner Frage:

Mit neuen lila Ipod / Video-Kabel benötigen Sie eine Aktualisierung auf die neueste sw von Navi.

Jetzt habe ich: EU_VW_PO534_2

Einladen beim Händler ..

Dann mein Kabel zu arbeiten begonnen - keine Notwendigkeit für die neue Codierung.

Allerdings nicht mit dem iPod nano 4. Generation arbeiten. Kompatibel mit iPod Nano der 6. Generation, iPad 3, iPhone 4. Auch spielt das Video von Iphone / Ipad auf dem Navi-Bildschirm.

Video wird irgendwie zentriert und können nicht gestreckt, um den Bildschirm zu füllen. Auf jeder Seite ist ungefähr 3 cm von schwarzen Streifen ... als wenn Sie spielen auf 16:9-Bildschirmen 04.03 ..

Die Klangqualität der Songs von Ipad ist es nicht verwunderlich, wenn die SD-Karte kopiert, es klingt besser ..

Mit einer neuen Software die Dynaudio Menü ist anders und ich denke, es klingt anders. Ich muss noch meine Gedanken machen, wenn schlechter oder besser.

Martin