Abschied nach 10 Jahren

Beitrag von „rauchmelder“ vom 9. November 2013 um 23:39

Hallo Touareg Freunde,
zur Aufklärung, ich bin 57 Jahre und ein ruhiger Zeitgenosse. Darum habe ich auch nicht so viele Beiträge geschrieben. Es ist schon gemein, denn ich habe euren Erfahrungsschatz immer genutzt. Nur an meinem Fahrzeug ist auch nicht so viel kaputt gegangen und wenn, dann war es schon lange ein Thema gewesen. Hier mal ein kurze Auflistung der großen Defekte: 1. Defekt 177000 Km Neigungssensor hinten; 207000 Km Nockenwelle, Nocken abgeschliffen, Loch in 3 Hydrostößel; 240000 Km Wischermotor; 275000 Km Mittellager Kardanwelle, 320000 Km Turbolader; 350000 Km Lichtmaschine; 370000 Km Lüftermotor Innenraumlüftung; 405000km Abdichtung Hydrostößel; 450000km Stellmotor Hinterachsdifferenzial, 472000 Km Zweimassenschwungrad und Kupplung + Bremssattel hinten rechts. Diese großen Reparaturen konnte ich durch eure Erfahrung immer gezielt in Auftrag geben, was die Instandsetzungskosten im Vergleich zu einigen anderen Forumsteilnehmern sehr in Maßen hielt. Den Turbo tauschte ich mit meinem Schwager selber und besorgte ihn mir aus dem Internet, so war der Tausch mit 1000 Euro erledigt. Bremsscheiben vorne wurden bei 150000km und 300000km gewechselt, Bremsscheibe hinten nur einmal bei 300000 km. Wechsel erfolgte auch in Eigenregie.
Das wars an großen Defekten, jetzt funktioniert der rechte Fensterhebermotor noch, aber die Scheibe bewegt sich nicht. Hat beim Verkauf aber auch keine Rolle mehr gespielt, Auto soll in die Versteigerung kommen. Sie meinten nur sehr gepflegt und halt ein absolutes Nichtraucherfahrzeug. 1. Hand nach 10 Jahren ist auch nicht so oft, nur so viele Kmmmmmmmm.
Euch Allzeit Gute Fahrt.
Gruß Dirk