Luftfederung defekt...

Beitrag von „Touaregulator“ vom 27. November 2013 um 10:46

Hi Marco

ich hab mich an die Anleitung gehalten und Augenmerk auf die zwei dicken roten Kabel gelegt. Da hängt aber ein kleineres 08/15 Relais mit der Nr 53 drauf dran 😞