starke Geräusentwicklung ab 230 km/h ?

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 16. Dezember 2013 um 20:51

Moin,

bin nun wieder BAB gefahren und habe ab 230 km/h wieder diese Geräusche vernommen. Spiegel lassen sich nicht einklappen - auch nicht bei niedriger Geschwindigkeit (200 km/h). Der 😊 meint, er könne nichts feststellen. Die Türen schließen z.B. einwandfrei und müssen nicht nachgestellt werden. Wie würdet Ihr Euch nun verhalten ? Mangel zu "Protokoll" geben oder mit dem Mechaniker einen 100 km Ausflug unternehmen 😞