Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „adam2007“ vom 20. Dezember 2013 um 18:23

Hallo,
habe auch das Problem mit dem Mittellager an der Kardanwelle.

Ich habe hier im Beitrag gelesen dass die Firma GKN in Langenselbold diese für ca. 310 Euro repariert.
Also bei meinem Touareg hat es am 20.11.2013 auch das Mittellager erwischt.
Daraufhin habe ich am Montag bei GKN angerufen.
In meiner VW Werkstatt habe ich dann die Kardanwelle ausbauen lassen. (Der Ein und Ausbau kostete 97 €)
Die Welle hab ich zu Firma GKN direkt hingefahren.
3 Tage später wieder abgeholt ca.310 Euro bezahlt und wieder einbauen lassen.
Perfekt geklappt, super freundlich toller Service. Welle wurde repariert und neu gewuchtet.
Gesamtkosten ca. 410,00 €. Gegenüber VW Werkstatt dort hätte die Welle nur komplett getauscht werden können und hätte über 1000 Euro kostet. Da ist das eine super Alternative.
Schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr an alle