Leichtes Ruckeln im 5. und 6. Gang bei niedriger Drehzahl?

Beitrag von „predator200“ vom 31. Januar 2014 um 18:28

Hallo Freunde!
Ich fahre einen T1 2003 3,2 V6.
Ist ja bekannt, dass das Automatikgetriebe auf sparsam eingestellt ist. Ich stelle jetzt gelegentlich fest, das in den höheren Gängen bei niedriger Drehzahl der TReg leicht ruckelt (Kein Last bzw. Anhängerbetrieb). Handelt es sich dabei um ein bekanntes Problem? Welche Abhilfe ist möglich? Habe leider keine passenden Beiträge gefunden.

Gruß predator200