Rück- und Außenspiegel blenden nur unzuverlässig ab

Beitrag von „coala“ vom 20. März 2014 um 12:38

> Zitat von Ulm
>
> [...]Sobald ich aber die Handytaschenlampe anmache und vor den Lichtsensor halte, ist der Spiegel völlig dunkel. Auch der Außenspiegel verdunkelt dann so stark, dass man kaum noch etwas sieht. [...] Aber diese Grenzmomente, wo das blenden eigentlich anfängt, werden vom Sensor ignoriert, so dass hier eine Blendung erfolgt. ☹

Servus Denis,

wird vermutlich ein Hardware-Defekt vorliegen, bzw. wie VW das immer so schön ausdrückt, "ungünstige Bauteiltoleranzen" 🙄

Ist so nicht normal, bei mir funktioniert das perfekt - auch ohne Nachhilfe mit der Taschenlampe.

Grüße
Robert