ACC und FrontAssist: Sensor defekt

Beitrag von „kitetec“ vom 18. April 2014 um 22:13

Die Sensoren vorne wurde vor ca einem Monat ausgewechselt! :-/
Liegt ein Werkstattfehler vor?