Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „High“ vom 5. Juli 2014 um 20:57

Hallo, hätte auch mal eine Frage bzw. bräuchte einen Tipp.

Habe mir eine Austauschwelle bestellt. Die ist gekommen sieht auch ganz gut aus, ich bekomme sie aber nicht rein!

Die ist irgendwie zu lang! Am Gelenk vom Mittellager ist noch ein Kabelbinder auf der Welle. Kann es sein das ich

den noch entfernen muss damit sich die Welle mehr bewegen kann? Kann es sein das der nur für den Transport

vorgesehen ist. Habe die Welle bei abgesenktem Auspuff gut einfädeln können. Habe sie mit einer neuen Hardyscheibe

in einem Stück am Getriebeabgang angeflanscht. Jetzt geht der hintere Abtrieb nicht an dem hinteren Träger nach oben.

Da hilft auch kein nach oben drücken am Mittellager.

Hab ich da was übersehen?

Danke und Gruß

Christian