Firmwareupdate / Softwareupdate HN+_EU/RDW_VW_K0755 für RNS 850

Beitrag von „balgenbruder“ vom 19. Juli 2014 um 12:12

Roter Balken Lautstaerke hat sich bei mir nichts geaendert.
Nach wie vor nudelt das Radio vor sich hin nach dem Start.