Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „posiilgi“ vom 19. Juli 2014 um 13:47

Ich habe diese "Bleischachtel"...mein T ist bj 2006...um die Antenne weiter verwenden zu können muss ich entweder den stecker bearbeiten oder austauschen...da die Buchse beim neuen Steuergerät lila ist, geh ich mal davon aus der Stecker dazu ist es auch...der hat eine Führung, der den meine Antenne jetzt hat ist beige und hat 2 Führungen...