Fahrradtransport

Beitrag von „coala“ vom 1. August 2014 um 17:48

> Zitat von Ranger01
>
> [...] Der Träger hat LED Rückleuchten, nun musste ich beim Test feststellen, dass die LED's flackern. Fehler bei der Verbindung konnte ich keine finden. Mein Dicker ist Bj 11.2007 (V6TDI) [...]

Servus,

schau mal hier KLICK, insbesondere Beitrag # 5.

Grüße
Robert