Kuriose Fehlerquelle Touareg II, V6 TDI BM, Bj. 6-2010, 75 TSD. KM

Beitrag von „olly_1“ vom 9. September 2014 um 12:43

Leider ist mein Problem mit VW noch nicht ausgestanden. Mich würde interessieren,

bei welcher Laufleistung bei den aktuellen Modellen aus 2013/2014 der

Luftfilterwechsel laut Serviceheft gewechselt werden muss.

DANKE im Voraus für eure Infos.

Gruss OLLY