Vorstellung

Beitrag von „Wolf - V 8 -“ vom 12. September 2014 um 14:52

Hallo Peter

Gratulation zu deinem Dicken V10.

Wünsche dir viel Freude damit und immer freie Fahrt. 😊

Zur Batterie:

bei meinem alten V6 schwächelte mal der Anlasser in der Früh. Jeden Tag ein bisschen mehr.

Ergebnis der Diagnose: Batterie war aufgebraucht / nicht mehr in Ordnung.

Die Überprüfung der zweiten Batterie ergab: na ja, geht wohl noch, bringt aber auch nicht mehr die Top Messwerte.

Empfehlung: gleich beide Batterien in einem Abwasch auswechseln.

Gemacht, getan, Problem erledigt, es war wieder Ruhe und ich konnte den Wagen ohne Unterbrechung durch erneute Batteriemacken genießen.

Kosten für Batterien in Fachbetrieb: a) 173.- und b) 200.- Netto im Mai 2013.