Brummen beim fahren

Beitrag von „macko“ vom 4. Oktober 2014 um 08:36

Servus,

herzlich Willkommen im Forum.

Es könnten zwei Sachen in Betracht kommen:

Der Henkel (Dachträger) montiert bzw falsch herum montiert --> Klick

Das Kardanwellenmittellager --> Klick

Gruss
Marco