Airbag

Beitrag von „mac-t“ vom 31. Januar 2005 um 10:37

Ich war in den vergangenen Wochen 3 mal zum Fehlerspeicher-löschen beim :).
Vergangene Woche wurden vom 🙂 die Kabelenden nach Vorgabe vom Werk verlötet. Bis jetzt keine tüüüüt Meldung mehr gehabt.