Notlauf wenn warm??

Beitrag von „lacomar“ vom 22. Dezember 2014 um 03:09

Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr koennt mir weiterhelfen, mein Dicker ist krank

Touareg 06/2006 V8 mit Luftfederung bewegt in Mexico auf ca. 1800-2000m Hoehe. Hat ca. 157000km, Automatik.

Folgendes Problem: Sobald der TReg warm ist (Oeltemperatur in Anzeige ueber 90°C) schaltet der Automat nicht mehr und geht in den Notlauf. Einmal Motor aus und wieder an schafft Abhilfe bis wieder der 6. Gang erreicht ist, danach schaltet er wieder nicht mehr.
Ist die Oeltemperatur unter 90°C schaltet er butterweich und ohne Probleme. Die Ganganzeige ist komplett gelb und zeigt keinen Gang mehr an.

Das VCDS spuckt folgendes aus:
Address 02: Auto Trans Labels:09D-927-750.lbl
Control Module Part Number: 09D 927 750AQ
Component and/or Version: AL 750 6A 0903
Software Coding: 0004153
Work Shop Code: WSC 13260993 81141
VCID:7DF11F7F2704B5F6FF5-5072
2 Faults Found:

17225 - Transmission Fluid PressureSensor/Switch 1
P0841 - 007 - ImplausibleSignal - Intermittent
17224 - Transmission Fluid PressureSensor/Switch 1
P0840 - 003 - Malfunction -Intermittent - MIL ON

Am Unterboden/ Getriebe ist ein ziemlich dicker Oelfilm, anbei ein paar Fotos. photo 2.jpgphoto 4.jpgphoto 1.jpg

Ausserdem spuere ich ein leichtes Kratzen im Lenkrad wenn ich um die Kurve fahre und leicht Gas gebe, zudem hoehrt man eine Art Kratzen... .

Bitte um Hilfe, habt ihr Erfahrungen mit diesem Problem?? In der SuFu habe ich leider nichts gefunden... der moechte den Dicken Pauschal fuer 2Wochen und ich kann nicht solange auf ihn verzichten, vor allem weil verschiedene Reisen anstehen.

DANKE!!!!
Gruesse! Marco