4.2 V8 - 310PS nagelt / klackert

Beitrag von „Snowman24“ vom 28. Dezember 2014 um 20:31

Servus,

Du findest diesen "Stoßdämpfer" hinter der linken Zahnriemenschutzabdeckung, ganz unten.
Ich habe dir hier ein Bild eingefügt und hoffe, es wird angezeigt.

Aber zum Video: Du schreibst, du hast den Ölnachfülldeckel geöffnet und das Geräusch kommt nicht von innen.
Komisch ist aber, wenn Du den Deckel offen hast, hört sich das Klopfen noch metallischer an.

WP_000899.jpg

Grüße
Marcus