ESP im T2 funktioniert angeblich nicht auf Schnee und Eis ...

Beitrag von „coala“ vom 2. Januar 2015 um 22:28

Arndt, das mit ESP deaktivieren/desensibilisieren funktioniert aber beim T II nur noch im OFFROAD-Modus. In Position "ONROAD" des Drehstellers bleibt das komplett wirkungslos, lediglich ASR wird abgeschaltet. Beim T I war das allerdings noch anders...

Grüße
Robert