Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „posiilgi“ vom 9. Januar 2015 um 09:22

> Zitat von posiilgi
>
> PS: Störungsfrei lief die Standheizung auch nur bis diesen Winter...so wie es ausschaut sind im Zuheizer wohl 2 Temperatursensoren verbaut, die das zeitliche gesegnet haben...beim Zugriff mit VCDS zeigen diese immer 150°C an, weswegen der Zugheizer nicht startet...hat jemand diese schon mal ersetzen müssen...?

Das waren wohl falsche Infos die ich hier bekommen haben, bzw. für einen anderen Standheizungstyp...Der Sensor für die Temperatur sitzt im Steuergerät, verlötet auf der Platine...Er lässt sich nicht austauschen, da er einzeln nicht verfügbar ist, zumindest konnte ich nichts finden...Bei den Recherchen habe ich einiges zu dem Thema (Steuergerät Thermo Top C) gefunden, allerdings keine brauchbaren Infos ob das Steuergerät einzeln zu bekommen ist...gebraucht habe ich im Netz nur ein Steuergerät von einem T5 gefunden...die Teilenummer ist 7H0 815 071 F, für Touareg Zuheizer habe ich mehrere Teilenummern gefunden (7L6 815 071 A;7L6 819 008), kann aber noch nicht genau sagen welche mein Zuheizer hat...Auf die Bühne nehmen wollte ich ihn nur einmal, um es zu reparieren...Werksinstandsetzung bei Webasto fällt auch aus, da die Wartezeit da aktuell mehr als 8 Wochen beträgt...Wer hatte das Problem schon mal oder kann mir so nützliche Infos dazu geben...?

Gruß Christian