Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „posiilgi“ vom 9. Januar 2015 um 11:37

> Zitat von Janni
>
> @ posiigli (was für ein Name) auf dem hochauflösendem Foto kann man nicht viel erkennen. Es scheint ein zweipoliges bedrahtetes Bauteil zu sein. Wahrscheinlich ein NTC o.ä. Nur der Wert fehlt dann noch.

Hallo Janni,

Es ist ein NTC, soviel habe ich schon rausgefunden...werte habe ich noch nicht finden können, aber das würde mir selber auch nicht viel helfen, da umlöten, sollte es Ersatz geben, für mich nicht möglich ist, mangels Können und Ausrüstung...für mich wäre der Austausch des Steuergerätes noch am einfachsten umzusetzen...