4.2 V8 - 310PS nagelt / klackert

Beitrag von „eXtremeTK“ vom 23. Januar 2015 um 21:20

Nochmal zur Erklärung:
Der Wagen hat eine Kette für die Einlassnockenwelle.

Montag geht es dann mit einer erweiterten Diagnose los. Ergebnisse und Bilder poste ich hier immer!