Kabelbaum bzw. Leitungssatz im Automatikgetriebe 3,0TDi V6 tauschen

Beitrag von „ihtie“ vom 2. Februar 2015 um 07:38

> Zitat von coldplay68
>
> Guten abend allerseits,
>
> bei mir ist das Steckergehäuse an sich etwas undicht und wird immer wieder etwas feucht.
> Kann ich den Stecker am Getriebe abschrauben und die Dichtung einfach wechseln,
> oder kommt mir dann das Getriebeöl entgegen?
>
> Danke schonx...
>
> LG Franky

Hallo,

hat das mit dem Abdichten des Steckers funktioniert? Wie hast du das hinbekommen?

Danke, mfG.