Probleme mit Fahrertüre und Standlichtbirnchen

Beitrag von „westfreude“ vom 18. Februar 2015 um 15:21

Hallo zusammen,
an meinem R5 haben sich im Laufe der Zeit ein paar Wehwehchen angesammelt.
Ich sollte die Standlichtlampen vorne austauschen, dabei habe ich festgestellt dass auf der linken Seite die Halterung des Scheinwerfers beschädigt ist und kein Entriegelungsmechanismus mehr vorhanden ist.
Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt zwecks Austausch der Halterung oder einen Trick die Lampen trotzdem tauschen zu können ?
Seit einer Woche wird an der Fahrertür nicht mehr angezeigt ob sie offen ist.
Problem ist nun dass keine Warnung mehr erfolgt wenn das Licht an ist. Die Heckklappe bleibt dann ebenso zu.
Muss dann immer eine andere Türe dazu öffnen.
Türe öffen auf der Fahrerseite geht mit Fernbedienung und auch mit Schlüssel, erfolgt halt nur keine Rückmeldung dass offen ist.
Würde mich über Tipps und Infos freuen.

Viele Grüße aus Murr
Oliver