Bremsen Austausch - Touareg II V6TDI

Beitrag von „curio“ vom 3. Juli 2015 um 09:26

..bei den Verschleißgebern hat man eingespart. an meinem TII ist nur noch ein Belag je Rad damit versehen, sollten aber auch die Teihändler anhand der Spezifikation deines Autos sehen Können

Das hätte bei mir fast schon mal zu größeren Problemen geführt, weil sich der Kontaktfreie Belag im Sattel festgesetzt hatte und munter die Scheibe abgeschliffen hat, wenn ich das nicht so gesehen hätte, wär das erst aufgefallen wenn der Belegträger die Scheibe abgefräst hätte...

Viel Erfolg

Achim