Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „donadi“ vom 16. August 2015 um 23:51

Anbei noch die Bilder von meinem vorsorglichem Austausch der alten Welle durch eine von GKN aufbereitete. Wie es sich gezeigt hat war das echt "just in time". Das wäre nicht mehr lange gut gegangen.
In diesem Zustand vom Gummi habe ich noch nichts gemerkt.

Es hat alles ohne Absenken vom Auspuff funktioniert.

Kardan_3.jpgKardan_2.jpgKardan_1.jpg