Probleme beim Bremsscheibentausch

Beitrag von „Hoere“ vom 16. November 2015 um 13:59

> Zitat von dolofan
>
> Ja. Ihr habt VCDS gestartet.:D Beim T2 wird kein Tester benötigt, um die hinteren Scheiben zu tauschen. Wissen leider die meisten freien Werkstätten nicht. Handbremse lösen, alte Scheibe runter, neue rauf, fertig.

Danke für deine Antwort. Aber in dem Fall ist das ja echt blöd gelaufen.
Was muss dann jetzt gemacht werden, dass wieder alles gut ist?
Momentan piepst er wegen dem Fehler mit der Handbremse sehr viel. Sobald man zum stehen kommt geht es wieder los, bis man wieder ne Weile gefahren ist.
Bei stop&go-Verkehr ist das echt blöd.