Produktoptimierung Aktion 34G5

Beitrag von „Oceandrive“ vom 18. November 2015 um 10:30

Hallo zusammen,

zur Zeit gibt es eine Rückrufaktion von VW bezüglich des Touareg II.
(Halter ATF-Leitung-Kundendienst-Nr. 34G5)
Konkret geht es um den ATF-Ölschlauch am Getriebe, dieser kann sich durch Schwingungen lösen oder zumindest undicht werden.
Deshalb montiert VW dort einen zusätzlichen Halter.
Zeitaufwand ca. 1 Std.. Dieser kostenlose Service kann bei jedem Servicehändler durchgeführt werden.
Betroffen sind soweit bisher bekannt diverse Modelle der Baujahre 2013, 2014, 2015
Ob das 2016er Modell auch betroffen ist weiss ich leider nicht.

Gruß

Ralf