Eigentlich sollten nur die Bremsbeläge

Beitrag von „TouaregJunior“ vom 19. November 2015 um 15:20

> Zitat von macko
>
> Servus Junior,
>
> ich nehme an, Dein Vater hat die 1LC/1LE Bremse 17". Da ist das Verschleißmaß 30mm, neu 32mm.
>
> Ich fahre auch den 2. Satz Beläge auf den ersten Scheiben.
>
> Gruss
> Marco
>
> PS: Lasst Euch evtl. die Verschleißsensoren vom 7L einbauen, dann werden beide Beläge überwacht...

Hallo Marco,

danke für deine Antwort! 🙂

Ja genau, es handelt sich um die 17" Bremse (V6TDI).

Wir werden uns dann wohl auch keine neuen Scheiben montieren lassen sondern auch einen 2. Satz Beläge fahren (sofern die Scheiben nicht zu doll verschlissen sind..).

Wie viel km denkst du, können wir noch mit der Warnung fahren? Es geht jetzt nicht darum, noch möglichst viele km aus den Belägen raus zu holen, sondern darum, dass der 🙂 nächste Woche keine Zeit hast und uns erst einen Termin für den darauf folgenden Montag angeboten hat ...

Gruß vom Junior