Zusammenbruch der Leistung beim Audiostreaming

Beitrag von „mark1“ vom 23. November 2015 um 20:52

Ich habe auch das Dynaudio in meinem 2008er V10 und bin auch mit den Werkslautsprechern sehr zufrieden - habe allerdings noch einen aktiven Subwoofer in den Kofferraum gebaut für perfekte Bässe.

Um auszuschliessen, dass es an der FSE liegt, würde ich das Handy mal mit einem Aux Kabel (3,5 mm Klinkenstecker auf beiden Seiten) anschliessen und dann vergleichen. Im RNS 510 Setup muss man Aux In vorher einschalten und kann auch den Verstärkungsfaktor einstellen. Wenn es dann per Aux In auch nicht geht, hast Du ein RNS 510 oder FSE Problem- wenn es klappt, ist Dein Dynaudio auf jeden Fall "unschuldig".

Der Verstärkungsfaktor könnte auch für Dein Bluetooth Problem verantwortlich sein. Eine weitere Fehlerquelle ist vielleicht das Handy, das wegen eingeschalteter Stromsparfunktion die Bluetooth-Leistung herunterfährt (oder Handy Einstellungen im Musikplayer- alles auf fix/manuell stellen zum Testen...)

Gruss

Mark