Magnetventil Standheizung Übertemperatur --> verriegelt?

Beitrag von „mark1“ vom 4. Dezember 2015 um 20:09

Du meinst wahrscheinlich das Relais J160 Umwälzpumpe Heizung- das sitzt unter der Schalttafel. Ist aber offensichtlich eine andere Umwälzpumpe. Du musst nach dem Relais für den Kühlmittelnachlauf J496 schauen:

Laut Stromlaufplan für den V5/2005 ist es im Steckplatz

A5 - Relais für Kühlmittelzusatzpumpe - J496 (404)

im Wasserkasten links (unter der Abdeckung für den Scheibenwischer im Motorraum in Fahrtrichtung links).

In meiner Fehlermeldung hiess es sogar

006423 - Relais für Kühlmittelnachlauf (J151)

P1917 - 000 - Unterbrechung

Es hat mich ein bisschen Googeln gekostet um herauszufinden, dass J151 jetzt J496 heisst.

Gruss

Mark