Reifen ohne RDK-Sensor -> Warnung verschwindet nicht

Beitrag von „TDI-Driver“ vom 17. Dezember 2015 um 15:49

Moinsen,

RDK Sensoren in den Winterrädern nachrüsten...

Dann sollte die Warnlampe aus sein...

LG

Jens

P.S. Warum sind denn in den WR keine Sensoren eingebaut gewesen?
Ist doch schon sinnvoll, so ne Reifendruckkontrolle.
Ich möchte sie jedenfalls nicht mehr missen, auch nicht im Winter.