Motorkontrollleuchte Nockenwellenverstell Sensor

Beitrag von „Julian-Franz“ vom 3. Januar 2016 um 17:23

Hi mein Dicker ist Ende 2010 und hat 63000tkm auf der Uhr. Der Wagen stand soviel ich weiß Ca 1 - 2 Monate beim Händler in der Halle. Der Zustand ist wie geleckert von dem Fahrzeug. Der ADAC hat den Fehler gelöscht, dann war dieser Fehler Ca 40km weg und ist dann wieder gekommen. Daraufhin habe ich den ADAC wieder gerufen, da ich mein Auslesegerät nicht dabei hatte er hatte aber technische Probleme, wodurch der Fehler nicht gelöscht werden konnte.

Gruß Julian