Original-Standheizung

Beitrag von „sharika“ vom 15. Januar 2016 um 16:09

> Zitat von fetter-diesel
>
> Wenn es Spannungsprobleme oder eine Überhitzung im Brenner gab (Umwälzpumpe defekt)
> Dann wird der Zuheizer Veriegelt und muss Z.b. über das VCDS Entriegelt werden

danke wird zu Hause geprüft ...