Strenge Lenkung

Beitrag von „tom11“ vom 16. Januar 2016 um 16:12

Servus T-King,

d.h. Servotronic ist weg, Servolenkung funktioniert?

Bei mir war der selbe Fehler. Lag an einem Massekabel an der Servolenkung. Im FS wurde nichts abgelegt.