Laufleistung eurer Touaregs

Beitrag von „Rossi0815“ vom 2. März 2016 um 18:56

Meiner hat jetzt 210000 km runter und klappert jetzt aus der rechten Zylinderreihe (Beifahrerseite). Der freundliche weiss zur Zeit nicht weiter, ohne Zerlegung des Motors . Überlege jetzt ob ich mir einen anderen Motor
beschaffe , wer weiss ob auch ein anderer Motor als Ersatz für den BKS möglich ist.
Wer hat da Erfahrung oder das gleiche Problem?